

Erledigt

reboot Probleme, PC startet nicht

Beitrag von „ramatan“ vom 17. Oktober 2015, 21:27

Die config.list ist beigefügt. El Capitan läuft problemlos bis auf Bluetooth (Bluetooth läuft nur dann, wenn mir mal ausnahmsweise ein reboot gelingt, ansonsten wird der Chip beim Starten von El Capitan wohl nicht erkannt).

Problematisch ist nur, dass ein Neustart erst nach ca. 30 bis 50 min möglich ist. Es geht auch kein "wake up" nach einem "sleep"; ich denke das hängt mit der fehlenden Möglichkeit, des System unmittelbar zu starten, zusammen.

Ich habe jetzt El Capitan mehrfach installiert, es ist immer das gleiche Phänomen. Die Installation habe ich anhand der Anleitung in tonymac vorgenommen. Mainbord und Prozessor sind neu. Verändert Clover das Bios?

Gruß
Jörg