

Erledigt

GTX750 DVI ok - Displayport&HDMI Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „enermax“ vom 21. Oktober 2015, 13:57

Mahlzeit,

Es ist eine ASUS GeForce GTX 750 DCSL 2GB GDDR5 128bit PCI-E 3.

Clover Settings kann ich heute Abend sagen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass es daran liegt, hab hier doch einiges getestet.

Was hat es mit dem flashen auf sich? - in der Richtung hab ich noch gar nicht gesucht.