

Erledigt

Ozmosis Bios

Beitrag von „Sijuut“ vom 21. Oktober 2015, 16:58

Jo al ich hab versucht mein eigenes Oz zu erstellen dabei habe ich nur die Sensoren hinzugefügt Disablerkext und injectionkext rausgenommen vom Oz ffs pack.Danach bootet er bis zum apfel der Ladebalken geht nicht.

Kannst du mir sagen was ich falsch gemacht habe? Liegt es am Injectorkext oder am disablerkext?