

**Erledigt**

## **gelöst - Mavericks - ATI Radeon HD 5850 Series - Framebuffer falsch eingestellt?**

**Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2015, 17:50**

LoadVBIOS macht nur Sinn, wenn du darunter auch ein BIOS-File im ROM-Ordner unter Clover rein gelegt hast.

Ansonsten herzlichen Glückwunsch zum besseren Bild... 😊