

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „Alexco“ vom 27. Oktober 2015, 20:06

Bei mir geht das alles irgendwie nicht. Ob mit kext oder ohne mir fehlen immer ein paar Ports. Habe nun erst mal im Bios USB 3 abgeschaltet. Mit USB 2 geht das alles erst mal.