

Erledigt

Lenovo Y50-70 "service stopped with abnormal error 255"

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. Oktober 2015, 15:32

Dein Problem wird Optimus sein. Kannst du die GTX in deinem Bios komplett abschalten ?
Trage deine [Hardware](#) doch bitte in deinem Profil ein

Willkommen im
Forum!

