

Erledigt

## SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 29. Oktober 2015, 19:28

Aber es fiept ja "nicht" ohne patch.

Mit patch fiept es also genau das was yogibear meinte sobald last draufkommt fiepts nicht mehr...

Wegen dem Speedstep funktioniert es jetzt 1A "Mac Pro" als definition!

Jetzt habe ich cirka 7 P-States im Hw Monitor und DPCI Monitor, vorher mit imac 13.2

nur 2 P-States.

Leider funktioniert der Turboboost jetzt nicht.

Wen ich es hinbekomme einen macmini als definiton einzusetzten poste ich die Speedstep Resultate zum vergleichen.