

Erledigt

Fiep Fiep Fiep kleiner Satellit

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 30. Oktober 2015, 11:37



Also mein Netzteil fiept im Idle! 😕 nachdem ich eine angepasste ssdt mit ssdtprgen erstellt habe.

Im Netz konnte ich etwas über die C-States Lesen das es wahrscheinlich damit zusammenhängt,

der C-State schaltet mehrere Cores ab. So fliesst kein Strom vom netzteil zu der Cpu ergo es fiept.

Im Bios habe ich die C-States auf disabled gestellt doch leider ohne erfolg, entweder werden die einstellungen nicht

übernommen oder von der Ssdt überschrieben.

Falls es eine möglichkeit gibt dem netten tool ssdtprgen mitzuteilen keine C-states zu erstellen, oder eine andere lösung die ich momentan nicht erkenne wäre ich sehr dankbar für jede Hilfe.

Nutze jetzt kein ssdtprgen erstellte ssdt stattdessen aktiviere ich jetzt -xcpm und Speedstep läuft ohne probleme. Das lästige Fiepen bleibt im idle.