

**Erledigt**

## **Anleitung : USB Fix El Capitan 10.11**

**Beitrag von „HackyMcBraten“ vom 4. November 2015, 14:48**

Hab ich genau so gemacht, mit dem Erfolg, dass seit dem F4-Boot kein einziger USB2-Port mehr erkannt wird;/ Egal ob mit originaler oder gepatchter DSDT. Das löschen der DSDT (also Wiederherstellen des Ausgangszustands) hat auch nicht geholfen:(  
Was mach ichn jetzt?