

Erledigt

El Capitan Installation startet immer wieder neu

Beitrag von „griven“ vom 4. November 2015, 22:58

Okay, das erklärt es doch schon 😄

Zu Installation mal die NVIDIA Karte ausbauen und die Installation mit der IGPU durchführen dann sollte es auch klappen. Die NVIDIA Karte braucht unter OS-X die Webtreiber ohne diese kommt es zu dem beschriebenen Verhalten. Da Du noch in der Installationsphase bist stehen die natürlich noch nicht zur Verfügung. Wenn Du die Karte nicht ausbauen möchtest kannst Du aber zunächst auch versuchen den BootFlag `nv_disable=1` mitzugeben da dieser das Laden der NVIDIA Treiber verhindert und die Karte im Vesa Mode angesteuert werden sollte.