

Erledigt

Hackintosh - Mountain Lion - final cut

Beitrag von „Schischi“ vom 5. November 2015, 22:57

Die Grafikkarte Hd 7950 wurde nach einigen Neustarts eingebaut, doch nun kommt nur der Apfel mit dem rotierenden Rad.

Auch auf einem anderem Steckplatz funktioniert es nicht und ich komm nicht mal ins BIOS, wenn die HD 7950 eingesteckt ist.

Ein thread gibt es über die GK, ein wichtiger Link führt ins nichts.

das habe ich auch schon ausprobiert

Init Display First: IGFX

Internal Graphics: Disabled (OS X will recognize fully)

nun erkennt er die Karte, aber das booten ist seltsam, es kommt der Apfel und dann ein weißer Bildschirm drückt man den power Button des Case schaltet er kurz aus, drückt man nochmal erscheint kurz darauf der Desktop.

Das sollte doch nicht so sein

Hat jemand erfahrungen mit dieser karte mit diesen Komponenten oder ne Hilfe?