

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „mrmad23“ vom 10. November 2015, 20:55

[Zitat von apfelnico](#)

Ins BIOS schauen ersetzt keinen RAM-Test. Übertaktet ist nix.

Hab nicht den ganzen Thread im Kopf gehabt. Hatte nur ein ähnliches Problem mit dem Board und da lag es an den RAM-Einstellungen.

Vielleicht wäre es auch möglich die Sachen zu tauschen, wenn per Internet gekauft sollte es kein Problem sein.