

Samsung RC730 S05

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. April 2012, 13:30

die jetzige Panik deutet auf eine fehlende NullCPUPowermanagement.kext hin