

Erledigt

Ozmosis für GA-Z97X-UD5H-BK - F8 Intel HD4600 Compiler spuckt Fehler aus

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2015, 23:14

Je nach OZ Version und Ersteller gibt es im Bootmenu die Auswahl "Build In EFI Shell" die starten und von dort den NVRAM Befehl absetzen. Falls der Eintrag nicht vorhanden sein sollte einfach mal Yosemite booten (Installstick reicht aus) und da im Terminal den Wert setzen.