

Erledigt

ich muss mich mal ein wenig öffentlich freuen!

Beitrag von „grt“ vom 15. November 2015, 23:21

hmmm... evtl im bios deaktiviert?

eigentlich ist lan sofort da, wenn die intel1000.kext installiert wird, gestern beim t420 sogar ohne neustart (yosemite).

hat da jemand evtl die karte wegrationalisiert... ich glaube, mich zu erinnern, dass lan eine kleine steckkarte ist - wisst ihr anderen da genaueres? oder verwechsel ich das mit dem modem?