

Erledigt

ich muss mich mal ein wenig öffentlich freuen!

Beitrag von „griven“ vom 15. November 2015, 23:27

Beim T61 ist der LanPort fest mit dem Mainboard verlötet sprich da ist nix mit Rationalisieren.... Wichtig ist aber der Hinweis auf das Bios hier mal in den Bereich Security wechseln und dann in den Berich I/O Port Access und prüfen ob Ethernet Lan auf Enabled steht...