

Erledigt

VirtualBox 5 und schneeleopard

Beitrag von „ralf.“ vom 19. November 2015, 21:05

Hab mal ein bisschen gegoogelt
Mit dem Board H87M-ITX haben viele Probleme.
Einige empfehlen ein Bios Patch
Einer schreibt vom UEFI update

[Bios Update](#) auf v2.0

Bootflags:npci=0x1000 GraphicsEnabler=0