

**Erledigt**

## **El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 20. November 2015, 19:43**

Mir hätte es jetzt gerade fast mein Thinkpad gegrillt. Es war im idlen bei abgeschaltetem Screen. Als ich dann wieder an den Rechner ging war die Plastik-Oberfläche richtig durchgehend heiss. Ein Blick auf den HWMonitor verriet mir das die cpu bei 80 und die GPU bei fast 90! Grad waren. Lüfter lief auch nicht.

Ich habe jetzt mal die neuste FakeSMC nechts PlugIns installiert. Komisch war, dass mit der alten Version (aus Grivens Paket) im HWMonitor ein Wert direkt nach dem booten bei 140 Grad stand. Was natürlich quatsch ist. Daher denke ich, dass die Sensoren nicht korrekt ausgelesen wurden was auch den komischen einen Wert erklären würde.

Ich erwähne es nur zur Sicherheit. Das muss nicht bei anderen passieren aber wer weiss. Habs mal mit angehängen.