

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 22. November 2015, 19:17

Es gibt hier im DL Center ein Installationspaket das sowohl die FakeSMC als auch die passenden Plugins inkl. der notwendigen Sensoren auf die Platte bringt ist aber eigentlich nicht nötig denn Du hast ja schon eine FakeSMC im System daher würde ich empfehlen zunächst mal nur die HWMonitor.app zu installieren und zu schauen welche Sensoren bereits ausgelesen werden und falls da was fehlt kannst Du die Plugins noch nachinstallieren. Was Du auf keinen Fall installieren solltest ist das ACPIsensors Plugin denn das wird Dir mit einiger Wahrscheinlichkeit eine KernelPanik bescheren.