

Erledigt

## El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „thommel“ vom 23. November 2015, 20:16

[@griven](#)

das [BIOS update](#) hat echt was gebracht, die Temperatur ist im schnitt um 10Grad gesunken. Habe mir Druckluftspray bestellt und werde den Lüfter reinigen, vielleicht bringt es ja noch was. Noch eine Frage kann ich falls nötig für die GPU auch Wärmeleitpaste nutzen? Wenn das nicht möglich ist welches Pad wäre zu empfehlen?

[@hiddensee](#)

hast Du die Installation vom Stick gestartet? Da gibt es meist Probleme das USB weggebracht und somit die Installation nicht zu Ende geführt werden kann. Ich habe die Installation direkt von der App angestoßen nachdem ich die nötigen Einstellungen in Clover geändert habe. Ist bei mir ohne Probleme durchgelaufen.