

Erledigt

"Z97X-UD7 TH" - Ozmosis - 10.11.1 (El Capitan)

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. November 2015, 10:25

Klar hab ich USB-Ports. Das Board ist doch bekannt, an allen Ports kann ich wie gesagt etwas anstöpseln, alle Ports funktionieren, nur eben max USB2.0. Tastatur, Maus hängen dran, intern die Wifi/Bluetooth-Karte. Wird auch so angezeigt, wie auch der Renesas Hub. Mir ist klar, dass es sonst etwas anders aussieht, hab ja auch je einen originalen MacPro 6.1 (10.10.5) und MacBook Pro 12.1 (10.11.2).

Mit der DSDT tue ich mich schwer, läuft derzeit nur mit einer Version. Alle anderen oder ohne – da mag der Hacki nicht starten. Da ist irgend wie der Wurm drin.