

Erledigt

Gelöst | Kein Sound am GA-H77-DS3H Rev. 1.1 mit Ozmosis F10 1479 unter Yosemite

Beitrag von „HackMacLou“ vom 24. November 2015, 21:22

Ich hab übrigens noch das Problem gehabt das ich keinen Sound über die Frontblende ausgegeben wurde. Nach langem hin und her hatte ich schließlich einfach mal den anderen Stecker vom Gehäuse auf den Audioport gesteckt und schon ging es. -.- hat ja nur 4 Monate gebraucht bis ich dahinter gekommen bin. Haha. Ein Handbuch lesen hilft dann doch was. Ansonsten gab es keine Probleme mehr.

Danke