

**In Arbeit**

## **Sony Vaio VPC-F23A9E: Hackintosh möglich? Ja, aber klar doch!! :)**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 27. November 2015, 19:22**

Entscheidend ist, dass entweder sich entweder die HD3000 oder die GeForce im Bios deaktivieren läßt. Falls nicht: lass es lieber, sofern du nicht viel lesen und ausprobieren willst.

Die Netzwerkkarte (LAN) läuft mit einem zusätzlichen Kext problemlos. Die WLAN-Karte hingegen nicht und sollte gegen eine andere getauscht werden (Beispiele für unterstützte Modelle findest du oben im Bereich Hardware). Die Kamera kann ich auf der Ausgabe von SystemInfo nicht entdecken - falls es das unbekannte Gerät ist, kann und will ich zu ihr keinen Tipp abgeben. Ist die Kamera aber intern per USB angebunden, stehen die Chancen dank UVC nicht schlecht für die Basisfunktionen.

Die USB3.0-Problematik betrifft insbesondere El Capitan, dh. mit Yosemite könntest du diese umgehen oder deine DSDT entsprechend patchen und eine SMBIOS für ein MacBookPro mit entsprechend vielen USB3.0-Anschlüssen wählen...