

Installationsanleitung T60 CTO2008 mit ATI Radeon Mobility 1300er Serie

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. April 2012, 23:26

Ja die beiden kexte habe ich gelöscht. Montior zeigt graues Blid und abundzu kommt der Mauszeiger. Ist die EDID unter UserOptions? Wlan geht auch seit 10.6.6 nicht.