

# Installationsanleitung T60 CTO2008 mit ATI Radeon Mobility 1300er Serie

**Beitrag von „Griven“ vom 16. April 2012, 23:38**

Wlan lässt sich fixen, das kommt aber auf die verbaute WLAN Karte an, hier hilft es mal in SystemInfo zu gucken was da verbaut ist. Ich habe eine Atheros drin (nachträglich eingebaut) und dazu gibt es bei osx86.net passende Kexte.

Die EDID findest Du in der Info.plist der RadeonHD.kext, ist eigentlich nicht zu verfehlen...  
Im Anhang eine Version ohne EDID, kannst Die gerne mal versuchen...

[RadeonHD.kext.zip](#)