

Erledigt

GTX 970 1GB weniger mit OZMOSIS 1669

Beitrag von „steff89“ vom 29. November 2015, 13:44

Habe genau das gleiche Problem, nur bei mir hat

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01`

leider nichts geholfen. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?