

Erledigt

El Captain auf Z77MX-QUO-AOS

Beitrag von „plutect“ vom 1. Dezember 2015, 21:53

Schönen Abend,

Das mit dem USB 3.0 werde ich beobachten und Testen, die selbe Externe Festplatte im USB 3.0 Gehäuse hinten am Rechner direkt am Motherboard am USB 3.0 angesteckt macht jetzt nach ein paar Stunden noch keine Probleme, ein angeschlossener USB 3.0 Stick vorne am Gehäuse also intern mit dem Motherboard Verkabelt verabschiedete sich nach längerer Zeit wieder 😞

Entweder hat mein Stecker intern einen "Wackler" (denke aber nicht hatte geprüft ob der Stecker sitzt) oder diese USB Anschlüsse werden anders angesteuert !?

Eine andere Frage an die Runde:

Hat jemand schon das neue Magic Trackpad 2 im Betrieb die "alte" Magic Mouse & Trackpad machen bei mir keine Probleme und funktionieren wie sie sollen !

Für das neue Trackpad wird mindestens 10.11 El Capitan angegeben sowie Bluetooth 4.0. Ich habe schon länger einen USB Bluetooth USB Stick im Einsatz ob der Bluetooth 4.0 ist kann ich nicht sagen Handoff usw. funktionieren nicht kann mir bitte jemand sagen wie es da um mein Bluetooth steht ob ich einen neuen brauche ?:

Das sagt mein Systembericht:

Apple Bluetooth-Softwareversion: 4.4.2f1 16391

Hardware, Funktionen und Einstellungen:

Name:

Adresse:

Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja

Handoff wird unterstützt: Nein

Instant Hotspot unterstützt: Nein

Hersteller: Broadcom

Transport: USB

Chipsatz: 20702A3

Firmware-Version: v14 c4096

Bluetooth-Signal: Ein

Sichtbar: Aus

Verfügbar: Ja

Zeigegerät automatisch suchen: Ein
Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein
Hersteller-ID: 0x0A5C
Produkt-ID: 0x21E8
HCI-Version: 0x6
HCI-Revision: 0x1000
LMP-Version: 0x6
LMP-Unterversion: 0x220E
Gerätetyp (Obergruppe): Computer
Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts: 0x380104
Geräteklasse (Obergruppe): 0x01
Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
Dienstklasse: 0x1C0
Tastatur automatisch suchen: Ein

Falls der nicht geht könnt Ihr mir da etwas "gutes" Empfehlen.

Danke für Eure Hilfe...