

**Erledigt**

# **EL CAPITAN neu Installation Ozmosis Z97XUD3H\_OZ\_1669m.F7**

**Beitrag von „Schischi“ vom 2. Dezember 2015, 23:51**

Hallo Community,

Das Bios wurde geflasht mit OZ 1669 und der USB Stick wurde mit DiskMaker X 5.app erstellt.  
Die Standard - Einstellungen im Bios wurden vorgenommen.  
Zum Booten, er fährt bis zum Apfel Logo macht einen Neustart und dies manchmal 1 - 4 mal,  
danach boote er hoch bis man sich anmelden kann.

Der NVRAM ist beschreibbar und da man noch keine kexte installieren kann um den Sound  
(OS X Audio-ALC von Chriss ausprobiert <http://www.hackintoshosx.com/file/4564-os-x-audio-alcapp/>)

und Netzwerk zu bekommen, wurde dies in den Terminal geschrieben:

```
sudo nvram boot-args="rootless=0 kext-dev-mode=1 -xcpm"
```

leider hilft dies nicht weiter?

Die Mac Tastatur und das Trackpad, beides bluetooth, wurden per belkin dongle erkannt!

Danke im voraus