

Erledigt

Ozmosis H77n-wifi LAN und Sound gehen nicht

Beitrag von „King Ringeling“ vom 4. Dezember 2015, 17:00

Hallo

einmal, sie benötigen immer noch den Eintrag in der com-apple.boot.plist. Dieser befindet sich im Ordner Library/Preferences/SystemConfiguration.

Dort folgendes eintragen...

```
<key>Kernel Flags</key>  
<string>kext-dev-mode=1</string>
```

Eine andere Option wäre noch die Befehle über den Terminal, aber hierzu gibt es ja eine gute Anleitung von Griven.

Für den Sound, so hab ich es bis jetzt immer gemacht, über MultiBeast unter Audio, Realtek den ALC892 und Optional EFI Instand Bootloader Support ausgewählt. Aber hier gibt es wohl noch kleine Probleme mit dem Sleep Mode, da muss ich mich erstmal selber schlau machen...

Und beim Netzwerk hab ich Lnx2Mac's RTL81xx v0.090 ausgewählt.

Gruß

King Ringeling