

Erledigt

Yosemite Probleme mit Flags | Nvidia & Intel core i3

Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. Dezember 2015, 13:43

Für [NVIDIA-Karten mit Maxwell-Chip](#) gibt es auch eine Anleitung. Da steht auch drin, wie das BIOS eingestellt sein soll: Zuerst BIOS und Kabel auf die integrierte, dann starten und Webdriver installieren, dann aus, Karte rein, ins BIOS, auf PCIe umstellen, aus, Kabel umstecken und komplett durchstarten.