

Erledigt

Problem mit HD4600 bei Yosemite Installation (Clover)

Beitrag von „YogiBear“ vom 6. Dezember 2015, 21:57

Weil es so bei meinem Board läuft, wobei 32MB bewirken, dass weder QE noch CI funktionieren. Evtl. reagiert dein Board auch anders, dh. ausprobieren 😊