

**Erledigt**

## **USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben**

**Beitrag von „Jono“ vom 7. Dezember 2015, 22:13**

Hab die zwei Kexts mit dem Easykext Utility installiert, aber laufen will das nicht.  
Werden nur meine USB2 Ports erkannt. USB3 bleibt komplett tot.