

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „denndenn“ vom 8. Dezember 2015, 23:13

Wieder eine super Anleitung.

Werde auch berichten, nun gehts erstmal ins Bett. Frühschicht 😊

Danke.

[@steff89](#) Also nachdem ich alles fertig hatte und einen Nvram Reset machte, fuhr der kleine nicht mehr hoch.

Allerdings habe ich auch nicht deine OZ Version genommen, sondern die aus der Datenbank von Griven.

Könnte es sein, dass es dadurch einen Konflikt gab?

Btw: Der USB fix funktionierte erst nach einem Update auf 10.11.1 bei mir 😊