

**Erledigt**

## **OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]**

**Beitrag von „macmop“ vom 9. Dezember 2015, 10:42**

Also ich hab mal ein wenig geforscht und herausgefunden das es sich bei dem h110 um ami uefi aptio bios v handelt. hoffe das hat jetzt gepasst, auf jeden fall ist das einzige tool, dass derzeit in der Lage ist diese bios files zu handeln das tool : UEFITool\_0.21.4\_win.zip

Mann kann damit das bios file öffnen und bearbeiten. Das Bios besteht anscheinend aus vier verschiedenen volumes. Ich gehe davon aus , dass die Ozmosis files in das Volume 4 integriert werden müssten, da sich dort die kompletten anderen fss files befinden.

Die Sache hat nur leider den kleinen haken, dass ich nicht weiß welche files in diesem volume gelöscht oder ersetzt werden können, damit es vom platz her passt.

also wenn sich jemand mal den report ansehen könnte und mir dann nen tip geben könnte wo welche ozmosis files hin müssen bzw. welche dateien weg können, wäre mir schon sehr geholfen. Ich hänge mal die report datei an und hoffe jemand weiß Rat.

Das UEFITOOL ist übrigens unter <https://github.com/LongSoft/UEFITool> erhältlich.