

**Erledigt**

## **Yosemite Probleme mit Flags | Nvidia & Intel core i3**

**Beitrag von „griven“ vom 12. Dezember 2015, 19:27**

Mehr Einstellungen hast Du durch ein mit Ozmosis versehenes Bios nicht denn am eigentlichen Bios und dessen Funktionen oder Einstellungsmöglichkeiten wird nichts verändert. Im großen und ganzen wird das Bios "nur" um einen Plattformtreiber und einen FileSystemtreiber erweitert der Rest bleibt unangetastet. Was die GTX750 angeht sollte die eigentlich wenig bis keine Probleme bereiten wenn der passende Webtreiber installiert und aktiviert ist.