

Erledigt

Snow Leopard Problem!

Beitrag von „Griven“ vom 21. April 2012, 20:23

Das sollte Dich erstmal nicht weiter kümmern. Was MAC OS da in der Ansicht "Über Diesen MAC" anzeigt hat nur in den seltensten Fällen was mit der Realität zu tun und wird stark von der eingesetzten SMBIOS.plist beeinflusst mit anderen Worten Du kannst da eigentlich reinschreiben was Du willst, wenn Du die SMBIOS.plist entsprechend anpasst ;O)

Installier Dir mit ChameleonWizard einfach eine passende SMBIOS.plist (MacBook Pro 2,1 sollte gehen) und damit sollte die Anzeige dann auch stimmen. Dein Chip läuft trotz der falschen Anzeige mit dem richtigen Takt, prüfen kannst Du das mit MSR Tools (Google mal danach)