

Erledigt

AppleUSBHCI Stop USBBus HILFE? El Capitan Chameleon Enoch (AMD)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 20. Dezember 2015, 18:21

Fangen wir mit dem Einfachsten an: USB 3 ist nicht im BIOS hinterlegt. Also muss eine Installation über USB 2 erfolgen..