

Erledigt

IBM T60 Prozessor wechseln

Beitrag von „DoeJohn“ vom 22. April 2012, 17:14

Dazu müßte das Board die Revision 3 haben (Merom). Ist aber schon merkwürdig Gandalf, das der T5750 bei dir nicht lief und der T7200 schon. Beides sind Merom-Prozessoren. Nur beim L2 Cache (T5750 2MB und T7200 4MB) unterscheiden sich die beiden Prozessoren. Siehe hier: <http://www.notebookcheck.com/l...ok-Prozessor.35461.0.html> und hier: <http://www.notebookcheck.com/l...ok-Prozessor.37071.0.html>