

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „Troublemaker410“ vom 24. Dezember 2015, 17:47

Haha sauber und Gigabyte bietet nur das neueste REV1.0 mit F7 an !! Der Unterschied zwischen rev 1.0 und 1.1 ist doch eine Überarbeitung oder sowas mit eventuell neuen Komponenten oder sowas! Für den Fall das ich das flashen könnte mach ich mir trotzdem in die Hose ob eine rev 1.0 version dann auf meiner 1.1 Version läuft !! Im schlimmsten Fall geht garnix mehr. Oder