

Erledigt

## Bekomme die XFX R9 280X nicht zum laufen

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2015, 17:32

Das liegt an der Herkunft der 280X:

Zitat

```
// TAHITI
//Framebuffers: Aji - 4 Desktop, Buri - 4 Mobile, Chutoro - 5 Mobile, Dashimaki - 4,
IkuraS - HMDI
// Ebi - 5 Mobile, Gari - 5 M, Futomaki - 4 D, Hamachi - 4 D, OPM - 6 Server, Ikura - 6
{ 0x6780, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series", kIkuraS },
{ 0x6784, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series",
kFutomaki },
{ 0x6788, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series",
kFutomaki },
{ 0x678A, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD FirePro W8000", kFutomaki },
{ 0x6790, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7970" , kFutomaki },
{ 0x6791, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series",
kFutomaki },
{ 0x6792, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series",
kFutomaki },
{ 0x6798, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD
7970X/8970/R9 280X", kFutomaki },
{ 0x6799, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7990 Series", kAji },
{ 0x679A, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7950/8950/R9 280",
kFutomaki },
{ 0x679B, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7990 Series", kChutoro
},
{ 0x679E, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7870 XT", kFutomaki },
{ 0x679F, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7950 Series",
kFutomaki },
```

Alles anzeigen

Ich gehe fast davon aus, dass hier eventuell das ROM der Karte ausgetauscht werden muss, bzw. über einen weiteren Inject ein anderes ROM vorgegaukelt wird.