

Erledigt

Snow Leopard 10.6.8 mit Haswell CPU von HDD Bootfähig bekommen

Beitrag von „Metalhead“ vom 27. Dezember 2015, 18:21

Hmmm, denke es liegt nicht am Bootloader sondern mehr am Kernel. Der SL Kernel kennt halt die Haswell CPU nicht und will dann halt nicht.

Hab zum Spass mal mit der iBoot für Ivy´s probiert zu booten was auch in die Hose ging 😊 .

Vermute auch mal das der Kernel der Grund ist wieso die Kiste stur im 32 Bit Modus läuft und sich auch nicht mit Bootflag´s in den 64 Bit Modus versetzen lässt. Also muss entweder der Kernel gepatcht werden oder halt ein anderen rein der Die Haswell´s kennt.

Hab mir auf ner anderen Platte mal ein Testsystem aufgesetzt und werde da mal probieren wenn ich den Kernel von der Boot CD gegen den Originalen tausche. Mal sehen was da so passiert.