Intel HD 4600 HDMI Audio / ALC 887 El Capitan

Beitrag von "griven" vom 28. Dezember 2015, 21:32

Hallo @Kadir91 pack Dir mal die DSDT aus dem Anhang auf die EFI Partition ins Verzeichnis /EFI/OZ/ACPI/Load ich habe diese passend zu Deinem Board und der eingesetzten OZ Version/Bios Version mit den nötigen Patches für HDMI Audio und Audio Injection (LayoutID 1) ausgestattet. Hiermit sollte es theoretisch mit dem Sound sowohl Über HDMI als auch über die Onboard Buchsen wieder klappen.