

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „tomatoes“ vom 31. Dezember 2015, 07:30

Neueres System (10.9 oder 10.10) probieren. Den Bootloader (Clover) kannst Du übrigens auf den Installstick packen, zwei Sticks sind nicht nötig.

Wie schauts mit deiner GraKa? Kompatibel?

Edit: les grad daß Du eh 10.9. willst wieso dann erst 10.6 installieren? Vergiss das und nimm direkt 10.9.5.