

Realtek ALC 892: Trotz Installation kein Ausgabe/Eingabegerät?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. April 2012, 14:08

Schön, dass das mit dem Internen jetzt doch noch geklappt hat.

Bei den KX treibern werden normalerweise Utilities mit installiert.
Diese brauchen aber noch Rechte sonst hüpfen nur die Icons im Dock.
Der Al6042 hat das mal bei sich durchgeXt evtl. kann er dir das genauer erklären.