

Erledigt

Nach OZ Mod Flash kein UEFI mehr bei H97-HD3

Beitrag von „Metalhead“ vom 2. Januar 2016, 03:06

[Zitat von MacGrummel](#)

Ich weiß leider nicht, was da noch raus sollte. Mit minimalem Inhalt bekomme ich kaum ein 1479er hin, selbst ohne das Oz-Theme. Und das Grund-Ozmosis ist beim 1669er/167X einfach ein paar KB größer..

Danke erstmal für das File.

Aber entweder bin ich zu blöd auf dem ollen Board Ozmosis drauf zu kriegen, oder es ist einfach nicht wirklich geeignet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ändert sich auch damit nix. Alles gleich geblieben.

[@CrusadeGT](#)

Das wäre eine Alternative, von der Verwendung der Z Version abgesehen. Aber für Clover bräuchte ich tatkräftige Unterstützung da ich bis jetzt nur den SL zum laufen kriege. Und unter dem läuft ja kein Configurator etc. , da muss es ja mindestens den Lion, besser den Mountain Lion, haben. Und da beiß ich mir die Zähne aus.