

**Erledigt**

## **(gelöst)OS X Lion startet nur mit 32 Bit Kernel**

**Beitrag von „Humpti“ vom 26. April 2012, 01:19**

Hallo Fabii!

Hatte das gleiche Board in meinem Hacki (Signatur2) bis es seinen Geist aufgab.  
Hatte keine Probleme das Ding mit 64bit zu betreiben.

Was Du benötigst ist definitiv kein ATI5000inject.kext. Das geht auch so mit Graphics Enabler oder eventuell mit ATY.init.kext.

VoodooHDA.kext funktioniert die 2.5 auf diesem Board am besten. Mit den neueren hast Du immer wieder KP's.

Ich werde mal nachsehen, ob ich meine DSDT und so weiter noch auf meiner Backupplatte habe und gebe Dir dann den Link dazu.

Grüße,

Humpti