

**In Arbeit**

## **Sony Vaio VPC-F23A9E: Hackintosh möglich? Ja, aber klar doch!! :)**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Januar 2016, 18:12**

[@grt](#)

Ich glaube, ich muss mal pausieren, bis ich das Vaio geöffnet und die Lüfterwege gesäubert habe. Die Turbine ist mir eh schon länger auf den Keks gegangen, weil sie für mich nicht immer nachvollziehbar plötzlich bis zum Anschlag hochfuhr und das Vaio auch lahm wurde (CPU fuhr wohl runter).

Als ich eben den Clover-Stick zum Testen an den Minihub ansteckte (am Vaio leider nur 1x USB2.0, aber 3 Devices: WLAN, Maus, Clover-Stick) und ins Bios ging, um die Bootreihenfolge für den Stick einzurichten, dachte ich, ich hätte eine 386er, so langsam scrollte die BIOS-Grafik. Links am Turbinenausgang war es auch lecker heiß. Ich habe jetzt mal über die Recovery-DVDs eine Wiederherstellung auf Werk gemacht, was auch sehr gemächlich ging und warte, bis ich Klarheit über die Gründe der "Lahmheit" habe. Gut zumindest, dass ich die 5 DVDs damals erstellt habe 😊 - wenn ich da an die Hilferufe anderer Vaio-Besitzer im INet denke.

Ich mache beim Vaio auch keinen Anlauf mit SL mehr - ich hätte mir direkt ML holen sollen.

Gruß und Danke bis hierhin!

LOM