

**Erledigt**

## **uEFI Flashspeicher zu klein ( H97M D3H REV 1.1 ) was nun am besten tun**

**Beitrag von „Troublemaker410“ vom 9. Januar 2016, 22:34**

Ok, den Haken bei Inject Nvidia ist raus! Es hat sich aber nichts geändert zu vorher! Im Manager sind beim Neustart wieder die default osx Driver am start ! Ich kann dann zwar auf die Geforce umswitchen aber es steht ausserdem halt noch das das ECC not Supportet ist! Jetzt merk ich aber gerade das die 2GB unter Systemeinstellungen angezeigt werden! Ich weiss nicht ob das dann jetzt alles so voll korrekt installiert ist da ich immer nach dem start umswitchen muss aber die 130 frames bei cinebench können sich ja auf jeden Fall wohl sehen lassen!