

Erledigt

Bios flashen misslungen

Beitrag von „griven“ vom 10. Januar 2016, 19:41

Nimm direkt die 167X Edition für Dein Bios. Die kleinere Versionen habe bekannte Probleme mit FusionDrive oder Raid0 Setups sowie mit der TimeMachine (1669).