

Erledigt **Bios flashen misslungen**

Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2016, 22:30

Wie hattest du denn vorher das MacOS installiert, per Clover?

Wenn ja, musst du im BIOS auch die Boot-Reihenfolge ändern.

Während Clover oder Chameleon den Eintrag der tatsächlichen Festplatten Bezeichnung (rot) als Boot-Platte brauchen, nimmt Ozmosis den Namen der OS X Partition (grün):

 250,06 GB Samsung SSD 840 EVO 250GB

 EFI

 MacOSX

 Recovery HD